

Сварочное оборудование

Сварка в среде защитных газов



УСКС-25

Диаметр изделия - до 800 мм
Высота изделия - до 800 мм
План-шайба - Ø 900 мм
Вес изделия - до 250 кг
Перчаточный ввод - 1
Горелка - РГА-150
Источник питания - 400 А



УСКС-27


Размеры рабочего пространства - 2000*2076*2984 мм
Диаметр изделия - до 800 мм
Высота изделия - до 800 мм
План-шайба - Ø 1000 мм
Вес изделия - до 250 кг
Перчаточный ввод - 2
Горелки - РГА-150, РГА-400
Источник питания - 400 А



УСКС-31


Размеры рабочего пространства - 3600*2000*2750 мм
Ход сварочной головки (x, y, z) - 2000, 1000, 500 мм
План-шайба - Ø 1050 мм
Вес изделия - до 200 кг
Перчаточный ввод - 3
Горелки - РГА-150, РГА-400
Источник питания - 400 А

Электронно-лучевая сварка



ЭЛУ-8

Размеры рабочего пространства - 3100*1700*2200 мм
Вес изделия - до 1000 кг
Количество одновременно управляемых координат - 4 (X, Y, Z, A или C)
Перемещение манипулятора (X, Y, Z) - 1200, 400, 800 мм



ЭЛУ-20РС

Размеры рабочего пространства - 4000*2100*2100 мм
Вес изделия - до 1300 кг
Количество одновременно управляемых координат - 4 (X, Y, Z, A или C)
Перемещение манипулятора (X, Y, Z) - 2700, 800, 900 мм



ЭЛУ-20РЗ

Размеры рабочего пространства - 4000*2200*2000 мм
Вес изделия - до 2000 кг
План-шайба - Ø 1050 мм
Толщина детали - до 100 мм
Количество управляемых координат перемещения ЭЛП - 3 (X, Y, Z)
Перемещение манипулятора (X, Y, Z) - 3000, 1200, 1000 мм



ЭЛУР-1АТ

Диаметр изделия - до 3200 мм
Высота изделия - до 1800 мм
Вес изделия - до 10000 кг
Скорость сварки - 10 - 120 м/час
Количество управляемых координат перемещения ЭЛП - 4 (X, Y, Z, A или C)
ЭЛП - независимые, 2 шт., собственное управление
Перемещение манипулятора (X, Y, Z) - 2000, 1000, 1700 мм



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

РФ, 172386

Тверская обл., г.Ржев,

Заводское ш., д. 2

Тел.: +7 48232 2-06-06

info@el-mech.ru

<https://el-mech.ru/>