

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное Акционерное Общество "Электромеханика"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
СВАРОЧНО-СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО					
<i>Заслужившийся участник</i>					
6А(7А; 8А). Газорезчик	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
9А(10А). Оператор станков с программным управлением	Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Организовать рациональные режимы труда и отдыха Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума			
11. Резчик металла на ножницах и прессах	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
<i>Сварочный участок</i>					
13. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			
14. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			

	Чих мест и рабочей позы			
15А(16А; 17А; 18А; 19А; 20А). Электрогазосварщик	Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		

Дата составления: 12.08.2019